

Buenos Aires, 22 de junio de 2021

**INFORME de la Comisión de Mantenimiento Barrial
Junio 2021**

1) Plan “reparaciones” de veredas y rampas de accesibilidad

Al día de la fecha y luego de casi 2 dos meses con diferentes intentos de llamados telefónicos y mensajes por e-mail para lograr una reunión con la Sra. Clara Muzzio, Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del GCABA y, pese a que se nos tomó el pedido por sus secretarias, NO solo no fue posible lograr la reunión sino tampoco obtener respuesta alguna a nuestro pedido de información.

Es evidente la negativa o blindaje para no establecer diálogo con vecinos de este Consejo Consultivo de la Comuna 7 e integrantes de su Comisión de Mantenimiento Barrial, comisión que en todo momento intentó lograr tal entrevista o reunión.

Así como lo hemos expresado en informes anteriores, el plan de reparación de veredas y de rampas NO se diagrama ni controla su gestión desde el gobierno de la Comuna 7, por lo cual es la necesidad en escalar la reunión con quienes desde el ejecutivo central dirigen el mismo.

Seguimos observando que se efectúan intervenciones en veredas, las que a nuestro criterio no justifican rehacerse a nuevo y completas, ya que otras están deterioradas o destruidas y jamás se las atiende. Damos como nuevo ejemplo el caso de la vereda de **Lautaro 80**, donde pudimos tomar fotos:



Día antes de removerla en forma completa



Luego al día siguiente La vereda fue levantada por completo como se aprecia en la imagen

**Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

Otro caso similar es la vereda de la esquina de **Ramón L. Falcón con Esteban Bonorino**. Vereda vallada para ser levantada por completo la cual no esta en un estado de grave deterioro.



También en una recorrida por la zona del Hospital Piñero vemos como contraposición que una rampa en la esquina de **Crisóstomo Alvarez esquina con Av. Varela**, se encuentra deteriorada, pero no aparece dentro de las prioridades de Espacio Público e Higiene Urbana, como otras veredas mencionadas de la zona.



Las siguientes veredas siguen en igual estado de detrioro sin que nadie del GCABA se hiciera responsable en atenderlas como prioritarias.



F. Bilbao 2384



**Pedernera 612 esq.
F Bilbao**

2) PLAZA MISERICORDIA (obras de riego)

La plaza Misericordia se encuentra cerrada al Público desde hace una semana, y solo existe una cartelera indicatoria como la que se muestra en la imagen.



Entendemos por simple observación que supuestamente deben estar efectuando una vez más la instalación de cañerías para riego.

Se desconoce la empresa que está interviniendo, como también la partida presupuestaria asignada en esta reiterada instalación.

Como es sabido el GCABA mediante la Agencia General de Control (AGC) son quienes exigen cumplir pautas para las obras, en este caso como en otros ya informados, el GCABA NO CUMPLE con la cartelera de obra correspondiente.



3) OBRA AYSA en calle Membrillar 400

AYSA desde hace 3 meses, en la calle Membrillar al 400 frente a la plazoleta Herminia Brumana dentro del circuito turístico papal, estuvo realizando una obra de importante envergadura, ya que debieron extraer adoquinado y luego realizar una excavación para efectuar el cambio de una válvula averiada (de 1 metro de diámetro) de la red de agua potable, instalada en 1948 por Obras Sanitarias de la Nación (OSN).



Cuando se inició la obra se le alertó a AYSA como también al área de Cultura de la Junta Comunal, que al finalizar el cambio, debían reponerse los adoquines extraídos inicialmente.

El pasado 17 de junio y ya finalizado el cambio y casi terminando el cierre de la calzada, esta comisión detectó que no se iban a reponer los paños de adoquinado. Por lo cual no solo nos contactamos con la empresa tercerizada GULMA que estaba trabajando, sino también urgentemente se le dio intervención al juntista Julián Cappa quien tiene a su cargo el área de Cultura de la Comuna 7, para que volviera a interceder con autoridades de AYSA, las que se habían comprometido a cumplir con la protección al adoquinado, ya que además es patrimonio cultural.

Las acciones fueron efectivas y a tiempo, por lo cual el adoquinado en ese gran sector está siendo repuesto cumpliéndose con lo pactado.




**Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)**

Esta zona del barrio de Flores, Barrio Bonorino, es recordada como zona donde vivió Jorge Bergoglio durante sus años de juventud y formación sacerdotal. Actualmente la zona forma parte de un Circuito Papal, y además en la propia plazoleta Brumana se lo recuerda con un importante espacio donde conmemora su trayecto en la misma.

Es decir que la protección patrimonial del barrio debe apuntalarse y efectuarse desde todos los sectores, sean las empresas de servicios, los propios vecinos, como también desde las autoridades y funcionarios comunales.



Por COMISIÓN DE MANTENIMIENTO BARRIAL del CCCC 7

 <p>Domingo Merlino DNI 7723083</p>	 <p>CPAZ 12094565</p>
<p>Patricia Sánchez</p>	<p>Marcelo Lorenzo</p>