

Comisión de Mantenimiento Barrial del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)

ANEXO 11/63

Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2017

INFORME de Comision Mantenimiento Barrial

Iluminacion publica por cambio a iluminaci3n a LED

La comisi3n pone en conocimiento al **Consejo Consultivo** que al dia de la fecha y luego de los justificados planteos vecinales, mas el informe t3cnico del **ENTE de la CABA**, no se ha logrado que la **DGA lum**, ni funcionarios superiores a dicha direcci3n corrijan la "deficiente iluminaci3n" lograda por la obra del cambio a luminarias LEDs en zona de pasajes del barrio **Varela Bonorino** y todas las calles aleda~as como ser **Pedernera, Membrillar, Francisco Bilbao, Baldomero F Moreno, Esteban Bonorino, Camacua** entre otras .

La **Defensoria de la CABA** donde formalmente se le pidi3 su pronta intervenci3n, tampoco al dia de la fecha emiti3 resultado alguno. Cabe agregar que adem3s se solicit3 por parte de vecinos afectados una reuni3n con el propio defensor **Alejandro Amor** quien tampoco ha concedido la misma .

Estos 3ltimos reclamos tienen fecha de inicio marzo de 2017.

No obstante todo lo anterior la **DGA lum** continua con su plan de cambio de luminarias a led en otras calles de la comuna, como ser la calle **Fray Cayetano Rodriguez** entre Av Avellaneda y Bogota, donde los vecinos luego del cambio padecen ya el mismo resultado, o sea una iluminaci3n inadecuada solo comparada con la que tenian antes de la obra. Nos han acercado im3genes del ANTES y DESPUES las que adjuntamos a este informe, que dan constancia visual de haber perdido considerable nivel de iluminaci3n de calzada como tambi3n las aceras o veredas.



[Signature]
CPAE
12094925


[Signature]
Gustavo Rosso
8.609.303

[Signature]
Julian Silva
34.229.428

[Signature]
Luisa Medina
DNI 2725083

Anexo Fotográfico – Comisión de Mantenimiento Barrial del CCCC 7

A) Cambio de Luminarias de Vapor de Sodio colgantes, por LED en columnas




(1) Antes del cambio de luminarias 30-09-2017



(2) Antes del cambio de luminarias 30-09-2017



(3) Luego del cambio de luminarias 07-11-2017



(4) Luego del cambio de luminarias 07-11-2017



(5) En estas lingas estaban sostenidas las luminarias retiradas 07-11-2017



(6) Luego del cambio de luminarias 07-11-2017



(7) Luego del cambio de luminarias 12-11-2017

Imágenes tomadas en la Calle Fray Luis Cayetano Rodríguez entre Av. Avellaneda y Bogotá en las fechas de los epígrafes.

- (1) Vista desde esquina Avellaneda (en medio de la calle) hacia Bogotá
- (2) Vista desde esquina Avellaneda (en medio de la calle) hacia Bogotá
- (3) Desde vereda impar espalda a Bogotá vista hacia Av. Avellaneda (al fondo estación de servicio Shell)
- (4) Desde vereda impar espalda a Av. Avellaneda vista hacia Bogotá
- (5) desde cerca Av. Avellaneda vereda impar vista hacia vereda par
- (6) desde Esquina Avellaneda vista hacia Bogotá
- (7) Esquina Avellaneda vista hacia Bogotá

B) Av. Rivadavia al 7300, vereda par, Sede PAMI 6 y vecinas. Estado: veredas sin reparar aún (13-12-2017)





C) Bache a 160 metros de la Sede Comunal y en pleno cruce de Av. Rivadavia y Av. San Pedrito (lado par) 13-12-2017

